

# Progress of Shintake Monitor (ATF2 IP-BSM)

KEK site meeting 2008/9/10

Takashi Yamanaka


# 光学部品の撤去




- 今朝、撤去作業は終了
- 必要なクレーン作業
- 1.パルスレーザーの運び出し（電源と本体を一緒に）
- 2.レーザー定盤の運び出し
- 3.レーザー定盤の架台とのアダプタ取り替え
- 4.チラーの運び出し
- 5.垂直定盤の高さ合わせ
- ラックは、1台シールド内に残してほしい

# シムの挿入位置

水平架台下面支持位置



垂直ベンチ下面支持位置



# 位相の長時間測定

